

АКТ (ПАСПОРТ)

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

г. Чайковский

"11" сентября 2019 г.

- населенный пункт _____
1. Название здания (сооружения): жилой дом
 2. Адрес: Кабалевского, д. 28
 3. Владелец (балансодержатель): ООО «Теплотекс»
 4. Пользователи (наниматели, арендаторы): _____
 5. Год постройки: 1970г.
 6. Материал стен: силикатный кирпич
 7. Этажность: 5
 8. Наличие подвала: нет

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:
Комиссия в составе:

Председателя: Карачинский С.В. - зам.директора по тех. вопросам

Члены комиссии:

1. Транда К.В. - инженер-энергетик
2. Гребенщикова О.В. - инженер - техник
3. Калабин А.А. - инженер-теплотехник

Представители собственников:

1. О.А. Камистанова ндл 49

произвела проверку готовности дома по вышеуказанному адресу
наименование здания (сооружения)

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:
 - а) кровля: удовлетворительное
 - б) чердачное помещение (утепление, вентиляция): удовлетворительное
 - в) фасад и наружные водостоки: удовлетворительное
 - г) проемы: удовлетворительное
 - д) внутренние помещения: удовлетворительное
 - е) подвальные и встроенные помещения: удовлетворительное
 - ж) отмстки и благоустройство: удовлетворительное
 - з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные: удовлетворительное
 - и) местное отопление, дымоходы, газоходы: удовлетворительное
 - к) электроснабжение и освещение: удовлетворительное
 - л) оборудование, инженерные устройства: требуется кап.ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, КНС, отопления

2. Обеспеченность:

- а) топливом (запас в днях) _____
- б) уборочным инвентарем обеспечен

Выводы и предложения: дом готов к отопительному сезону

Подписи:

Председатель комиссии: _____

Члены комиссии: _____

(С.В. Карачинский)

(К.В. Транда)

(О.В. Гребенщикова)

(А.А. Калабин)

(О.А. Камистанова)