

АКТ (ПАСПОРТ)

общего осеннего осмотра здания (сооружения)

(о готовности к эксплуатации в зимних условиях) 8г. Чайковский
"30" сентябрь 2019г.

- населенный пункт _____
1. Название здания (сооружения) жилой дом _____
 2. Адрес **ул. Бульвар Текстильщиков, 19** _____
 3. Владелец (балансодержатель) ООО «Теплотекс» _____
 4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _____
 5. Год постройки 1994г _____
 6. Материал стен силикальцит _____
 7. Этажность девять _____
 8. Наличие подвала тех.подвал _____

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя Карачинский С.В. - зам. директора по тех. вопросам _____

Члены комиссии

1. Черепанова М.И. - инженер по КЭЗ _____
2. Транда К.В. - инженер - энергетик _____
3. Калабин А.А. - инженер - теплотехник _____

Представители

1. Воронина И.А. _____
2. _____

произвела проверку готовности _____ дома по вышеуказанному адресу

наименование здания (сооружения) _____

к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

- а) кровля: выполнен частичный ремонт над кв. № 71
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) удовлетворительное
- в) фасад и наружные водостоки - удовлетворительное
- г) проемы: удовлетворительное
- д) внутренние помещения: удовлетворительно
- е) подвальные и встроенные помещения: удовлетворительное
- ж) отмостки и благоустройство: просадка отмостки между 1 и 2 подъездами
- з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные: удовлетворительно
- и) местное отопление, дымоходы, газоходы: удовлетворительно
- к) электроснабжение и освещение: удовлетворительное
- л) оборудование, инженерные устройства: износ трубопровода отопления
- м) _____

2. Обеспеченность:


- а) топливом (запас в днях) _____
- б) уборочным инвентарем обеспечен

Выводы и предложения: дом готов к отопительному сезону

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:


С.В. Карачинский
М.И. Черепанова
К.В. Транда
А.А. Калабин
И.А. Воронина